

Projekt	Private legepladser Holstebro kommune	Oprettet af	Per Graversen
Sagsnr.	XXXX	Oprettet	29. nov 2021, 14:19
		Ændret af	Per Graversen
		Ændret	6. dec 2021, 09:10
		Status	Afsluttet

Dato for inspektion	29-11-2021
Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 08:55	

Lokation	
På det grønne område nær Emil Reesens vej 121 7500 Holstebro	
Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 09:10	

Legeplads navn:	
Den store legeplads.	
Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 09:10	

Legepladsen er gennemgået med en fra institutionen	Nej
Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 09:10	

Navn på person fra institution	
--------------------------------	--

Redskab

Gynger

Faldunderlag

EN/DS 1176 - 2:2017 punkt 4.10.2 Mål på faldtrum og stødområde.

Faldområdet/stødområdet er 21 cm for kort til den ene side og der mangler stødabsorberende underlag i de sidste 21 cm.

Faldområdet/stødområdet er beregnet til at skal være mindst 382,79 cm, målt fra midt gyngesæde til hver side i gyngeretningen. Billed nr 1

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 08:55



1 - 29. nov 2021, 13:36

Tilstand/Vedligehold	
----------------------	--

Beslag løs. Der er to ekstra huller i beslaget ,hvor der skal skrues en skrue igennem så det sikres at beslaget ikke rotere. Disse skrues mangler eller er på vej ud. Billed nr 1,2,3 og 4.

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 08:55

86826-2021-LP1 86826 - Ellebæk Ejerlaug 3



1 - 29. nov 2021, 13:49



2 - 29. nov 2021, 13:49



3 - 29. nov 2021, 13:49



4 - 29. nov 2021, 13:49



5 - 29. nov 2021, 13:49

86826-2021-LP1 86826 - Ellebæk Ejerlaug 3

Afskærmning og klemfælder

EN/DS 1176-1:2017 punkt 4.2.7.6 Fastklemning af fingre.
8 dørn må ikke kunne låse sig fast det kan den her. Billed nr 1

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 08:55



1 - 29. nov 2021, 13:44

Sandkasse

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Mangler nok lidt sand. Billed nr 1

Ændret af Per Graversen, 29. nov 2021, 14:19



1 - 29. nov 2021, 13:30

Afskærmning og klemfælder

Legetårn

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Hængebro

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Rutschebane

86826-2021-LP1 86826 - Ellebæk Ejerlaug 3

Faldunderlag

EN/DS 1176-1:2017 Punkt 4.2.8.5 Beskyttelse mod skader som følge af stødområdets underlag.
Skarpkantede sten i faldområdet. Gmmimåtterne skal være fri for små sten. Billed nr 1

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 08:55



1 - 29. nov 2021, 13:26

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Trapper, stiger

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Klatrenet, tov

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Kravlerør

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Svævebane

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Legehus

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

EN/DS 1176-1:2017 punkt 4.2.5 Redskabers finish.

Møtrikker og bolthoveder der stikker mere end 8 mm frem skal afrundes eller proppes af. Billed nr 1

Der er ikke konstateret afvigelser i forhold til EN/DS 1176-1:2017 På synstidspunktet. Billed nr 2

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 08:55



1 - 29. nov 2021, 13:25



2 - 29. nov 2021, 13:29

Afskærmning og klemfælder

EN/DS 1176-1:2017 Punkt 4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals ø.

Hoved og halsklemfælde. Redskabet lukkes straks og må først åbnes når fejlen er udbedret Billed nr 1, 2 og 3

Hovedklemfælde. Hvis den lille dorn C kan gå igennem skal den store prøvedorn D med diameter 23 cm også kunne gå igennem hullet. På billedet ses afprøvning med prøvedorn C. Redskabet lukkes straks og må først åbnes når fejlen er udbedret. Billed nr 4

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 08:55



1 - 29. nov 2021, 13:19



2 - 29. nov 2021, 13:19



3 - 29. nov 2021, 13:20



4 - 29. nov 2021, 13:23

Vippe, dyr

Faldunderlag

86826-2021-LP1 86826 - Ellebæk Ejerlaug 3

Tilstand/Vedligehold

EN/DS 1176-1:2017 punkt 4.2.1 Generelt.

Alle dele af legeredskaber skal udformes således at der ikke kan stå vand i dem, med mindre det er hensigten.

Her kan der stå vand i de bildæk der er monteret på vippen. Billed nr 1

EN/DS 1176-1:2017 punkt 7 Mærkning.

Redskabet er ikke mærket korrekt. Og der mangler et nulpunkt på redskabet. Billed nr 1.

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 08:55



1 - 29. nov 2021, 14:09

Afskærmning og klemfælder

Kolbøttestativ

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Armgangstativ

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Balancebum

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

EN/DS 1176-1:2017 punkt 4.2.5 Redskabers finish

Ru overflader må ikke frembyde nogen risiko for til skadekomst. Det vurderes at stå fladerne på trædestubene er for ru, Billed nr 1, 2.

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 08:55

1 - 29. nov 2021, 13:53



2 - 29. nov 2021, 13:53

Afskærmning og klemfælder

Klatrestativer

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

EN/DS 1176-7:2020 punkt 5.1 Installation.

Enkelte af klatrestene sider løse. Billed nr 1

EN/DS 1176-1:2017 punkt 4.2.5 Redskabers finish

Møtrikker og bolthoveder der stikker mere end 8mm frem skal afrundes eller proppes af. Billed nr 2.

Hjørner og kanter og Udstikkende dele skal afrundes med en mindste radius på 3mm i afrundningen. Billed nr 2

Råd i flere af overliggerne. Disse overliggere skal holdes under skærpet tilsyn så det sikres at den nødvendige styrke er tilstede. Der er kun foretaget test af overliggerens styrke ved fysik afprøvning. På billedet ses afprøvning med skruetrækker den føres ca. 8 cm ind i stammen. Billed nr 3 og 4

EN/DS 1176-1:2017 punkt 4.2.5 Redskabers finish

Møtrikker og bolthoveder der stikker mere end 8mm frem skal afrundes eller proppes af. Billed nr 5

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 08:55

86826-2021-LP1 86826 - Ellebæk Ejerlaug 3



1 - 29. nov 2021, 13:56



2 - 29. nov 2021, 13:57



3 - 29. nov 2021, 14:00



4 - 29. nov 2021, 14:01



5 - 29. nov 2021, 14:03

Afskærmning og klemfælder	
Klatretræ	
Faldunderlag	
Tilstand/Vedligehold	
Afskærmning og klemfælder	
Pavillon	

Faldunderlag	
Tilstand/Vedligehold	
Afskærmning og klemfælder	

Karruseller

Faldunderlag	
--------------	--

EN/DS 1176-1:2017 Punkt 4.2 Generelt.

Redskaber skal konstrueres således at der ikke kan stå vand i dem eller ved dem, det vurderes at der kan stå vand inde omkring karrusellen da karrausellen er placeret i et hul. Det omkring liggende terræn bør reguleres så faldunderlaget har faldet væk fra karrusellen. Billed nr 1

EN/DS 1176-1:2017 punkt 7. Mærkning.

Redskabet er ikke mærket korrekt i forhold til punkt 7.. Billed nr 1.

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 08:55



1 - 29. nov 2021, 14:18

Tilstand/Vedligehold	
Afskærmning og klemfælder	

Tarzanbane

Faldunderlag	
--------------	--

Tilstand/Vedligehold	
----------------------	--

Afskærmning og klemfælder	
---------------------------	--

Multibane

Faldunderlag	
--------------	--

Tilstand/Vedligehold

Mangler et net. Billed nr 1

Ændret af Per Graversen, 29. nov 2021, 14:40



1 - 29. nov 2021, 14:40

Afskærmning og klemfælder

Rutcherør

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Diverse

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Der er ikke konstateret afvigelser i forhold til EN/DS 1176-1:2017 På synstidspunktet. Billed nr 1

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 08:55



1 - 29. nov 2021, 13:31

Afskærmning og klemfælder

Opsummering af sikkerhedseftersyn

86826-2021-LP1 86826 - Ellebæk Ejerlaug 3

Legeredskabet overholder ikke dansk standard, afstande, mål, sikkerhed

Nogle af redskaberne mangler mærkning.

Alle redskab skal være mærket tydeligt og holdbart så det kan ses fra jord niveau.

1. Producentens navn og adresse.

2. Redskabet identifikation og fremstillings år

3. Denne Europæiske standards nummer og udgivelses år dvs. EN 1176-1:2017.

4. Et nulpunkt. Se billed nr 1

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 09:10



1 - 6. dec 2021, 08:55

Legeredskabet bør udskiftes eller renoveres

Natur legeredskaber skal være afbarket og med afrundet kanter

Rutschebane. Mangler start og slut område og siddeområde

Status på Legeplads

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 09:10

Rød: Ikke OK Gul: Mindre fejl på legepladsen Grøn: Legepladsen er OK

Kvittering

Kvittering for deltagelse fra institution/skole

Balancebum, Gynger, Karuseller,
Klatrestativer, Legehus,
Rutschebane

Der er ikke modtaget skriftlige oplysninger om installation, funktion, inspektion og vedligeholdelse af legeredskaberne i henhold til EN 1176-1 punkt 6, medmindre andet er anført i rapporten.

Inspektionsrapporten gælder kun for de legepladsredskaber, der er vist i nærværende rapport.

Inspektionen er foretaget i henhold til DS/EN 1176:2017 serien og DS/EN 1176-11 fra 2011, EN 1176:2017 serien samt DS/EN 1176-5.

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i EN 1176-1 annek D.

Der er ikke foretaget statiske beregninger eller prøvninger i henhold til de relevante dele af DS/EN 1176-1 punkt 4.2.2 annek A, B, C.

Udgravning af løst materiale eller demontering af syntetiske faldunderlag vedr. stolper finder kun sted efter nærmere aftale.

Test og rapportering efter DS/EN 1176:2017 del 1 annek H, udføres ligeledes også kun efter nærmere aftale. Der er heller ikke foretaget prøvning i forhold til DS/EN 1176-2 annek B og C, DS/EN 1176-6 annek B, C og D.

Legeredskaberne eller dele af disse demonteres ikke, medmindre dette aftales særskilt.

Der er foretaget stikprøver med syl ved stolper i jord til konstatering af råd. Udgravning ved stolper finder kun sted efter nærmere aftale.

Imprægnering og træsort er ikke vurderet i henhold til EN 1176-1 punkt 4.1.3. Det er leverandøren der skal dokumentere, at standarden her er overholdt.

Hvor inspektionen kræver anvendelse af stige, er der ud fra det der kunne iagttages fra terræn alene foretaget en vurdering.