


92666-2024-LP1 92666 - Ellebæk Ejerlaugh 3

Projekt	Private legepladser	Oprettet af	Per Graversen
Sagsnr.	XXXX	Oprettet	19. mar 2024, 13:03
GPS-koordinat	56.37559, 8.57054	Ændret af	Per Graversen
		Ændret	28. mar 2024, 07:45
		Status	Afsluttet



Dato for inspektion	19-03-2024
Ændret af Per Graversen, 19. mar 2024, 13:03	
Legepladsens Navn	
Den lille legeplads.	
Ændret af Per Graversen, 19. mar 2024, 13:03	

Praktisk info
Adresse
På det grønne område nær Emil Reesens Vej 103 7500 Holstebro
Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 07:45



1 - 19. mar 2024, 12:45

OK

Marianne Petersen
Riisagersvej 18. 7500 Holstebro
tlf. 60708967
Mail: powerinvj2@gmail.com

Status

Der er 0 redskaber med mærket Rød
Der er 5 redskaber med mærket Gul
Der er 1 redskaber med mærket Grøn

Rød er redskaber hvor der er en eller flere afvigelser fra DS/EN 1176 der medfører et højt risikoniveau.
Gul er redskaber hvor der er en eller flere afvigelser fra DS/EN 1176 som giver et uønsket risikoniveau.
Grøn er redskaber med et acceptabelt sikkerhedsniveau.

Verdhæftede Legepladsinspektør certifikat fra Teknologisk Institut har intet med ovennævnte risikovurdering at gøre. Certifikatet fra Teknologisk Institut gælder udelukkende vurderingen af redskaberne i forhold til de aktuelle/gældende standarder

Byggereglement kapitel 16. punkt 5 vejledninger

Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 07:45



Årlig hovedinspektion - Ellebækeierlaug 3 (Den lille legeplads).pdf

Dalux Field

Udskrevet 28. mar 2024, 07:45
Per Graversen

Oversigts Billeder	Vippe, Dyr
Redskabet er vurderet ud fra følgende: DS/EN 1176-1:2017 – Generelle sikkerhedskrav DS/EN 1176-6:2017 – Vipper og vippedyr DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse	
Redskabet er ikke mærket korrekt. Alle redskab skal være mærket tydeligt og holdbart så det kan ses fra jord niveau. 1. Producentens navn og adresse. 2. Redskabet identifikation og fremstillings år 3. Denne Europæiske standards nummer og udgivelses år dvs. EN 1176-1:2017. 4. Et nulpunkt. Kilde: DS/EN 1176-1:2017 punkt 7.1 – Identifikation af redskaber <i>Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 07:45</i>	
 1 - 19. mar 2024, 12:45	
Stødområder	
Tilstand	
Billede nr. 1a og 1b Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger eller have en overfladebehandling, der er det. Her er stålet rustet. Kilde: DS/EN 1176-1:2017 punkt 4.1.4 - Metaller <i>Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 07:45</i>	
  1 - 19. mar 2024, 12:45 2 - 19. mar 2024, 12:45	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
<i>Ændret af Per Graversen, 19. mar 2024, 13:03</i>	
Emne 2	

Oversigts Billeder	Legehus
Redskabet er vurderet ud fra følgende: DS/EN 1176-1:2017 - generelt DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse <i>Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 07:45</i>	
	
1 - 19. mar 2024, 12:46	2 - 19. mar 2024, 12:46
	
3 - 19. mar 2024, 12:47	
Stødområder	

Tilstand

Billede nr. 2a.
Manglende korrigerende vedligeholdelse.
redskabet er i stykker.
Kilde:
DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.2 – Korrigerende vedligeholdelse

Billede nr. 2b.
Risiko for sårskader.
Der må ikke være udstikkende søm og skruer, som børnene kan komme til at rive sig på.
Kilde:
DS/EN 1176-1:2017 punkt 4.2.5 – Redskabers finish

Billede nr. 2c
Manglende korrigerende vedligeholdelse.
redskabet er i stykker.
Kilde:
DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.2 – Korrigerende vedligeholdelse
Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 07:45



1 - 19. mar 2024, 12:47



2 - 19. mar 2024, 12:48



3 - 19. mar 2024, 12:48


Afskærmning og klemfælder

Sikkerhedsniveau

Ændret af Per Graversen, 19. mar 2024, 13:03

Emne 3

92666-2024-LP1 92666 - Ellebæk Ejerlaugh 3

Oversigts Billeder	Vippe, Dyr
Redskabet er vurderet ud fra følgende: DS/EN 1176-1:2017 – Generelle sikkerhedskrav DS/EN 1176-6:2017 – Vipper og vippedyr DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse	
Redskabet er ikke mærket korrekt. Alle redskab skal være mærket tydeligt og holdbart så det kan ses fra jord niveau. 1. Producentens navn og adresse. 2. Redskabet identifikation og fremstillings år 3. Denne Europæiske standards nummer og udgivelses år dvs. EN 1176-1:2017. 4. Et nulpunkt. Kilde: DS/EN 1176-1:2017 punkt 7.1 – Identifikation af redskaber Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 07:45	
 1 - 19. mar 2024, 12:49	
Stødområder	
Tilstand	
Billede nr. 3a. Manglende korrigerende vedligeholdelse. redskabet er i stykker. Kilde: DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.2 – Korrigerende vedligeholdelse	
Billede nr. 3b Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger eller have en overfladebehandling, der er det. Her er stålet rustet. Kilde: DS/EN 1176-1:2017 punkt 4.1.4 - Metaller Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 07:45	
  1 - 19. mar 2024, 12:50 2 - 19. mar 2024, 12:50	

Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	

Ændret af Per Graversen, 19. mar 2024, 13:03

Emne 4

Oversigts Billeder	Vippe, Dyr
--------------------	------------

Redskabet er vurderet ud fra følgende:
DS/EN 1176-1:2017 – Generelle sikkerhedskrav
DS/EN 1176-6:2017 – Vipper og vippedyr
DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse

Billede nr. 4a

Redskabet er ikke mærket korrekt.
Skiltet kan ikke læses.

Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 punkt 7.1 – Identifikation af redskaber

Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 07:45



1 - 19. mar 2024, 12:50



2 - 19. mar 2024, 12:50

Stødområder	
Tilstand	

Billede nr. 4a

Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger eller have en overfladebehandling, der er det. Her er stålet rustet.

Kilde: DS/EN 1176-1:2017 punkt 4.1.4 - Metaller

Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 07:45



1 - 19. mar 2024, 12:51

Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	

Ændret af Per Graversen, 19. mar 2024, 13:03

Emne 5

Oversigts Billeder	Gynge
Redskabet er vurderet ud fra følgende: DS/EN 1176-1:2017 – Generelle sikkerhedskrav DS/EN 1176-2:2017 - Gynger DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse Bemærk: Ifølge DS/EN 1176:2017, del 2, pkt. 3.13 er dæksæder betegnet som gruppegyngesæder. I dokument fra 3. marts 2020 udarbejdet af fortolkningspanelet og medlemmer af CEN/TC136/SC1 (N1439) er der foreslået følgende ændring: "Vi anbefaler, at der tilføjes en undtagelse til EN 1176-2, punkt 4.4.1; Mindre dæksæder, op til en størrelse på 65 cm i diameter, betragtes ikke som værende gruppegyngesæder, og de accepteres at blive monteret med et andet gyngesæde i samme gyngefag". Ovenstående anbefaling er fulgt ved inspektion af dette redskab. Her er dæksædes diameter under 65 cm.. Information om gyngen: Gyngeophængshøjden er målt til 180 cm. <i>Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 07:45</i>	
	
1 - 19. mar 2024, 12:51	2 - 19. mar 2024, 12:52
Stødområder	

92666-2024-LP1 92666 - Ellebæk Ejerlaugh 3

Tilstand

Billede nr. 5a

Der mangler efterspænding af fastgørelse elementer.

Kilde:

DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.1 – Rutinemæssig vedligeholdelse


Billede nr. 5b

Der mangler et fastgørelses element.

Kilde:

DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.1 – Rutinemæssig vedligeholdelse

Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 07:45



1 - 19. mar 2024, 12:54



2 - 19. mar 2024, 12:54

Afskærmning og klemfælder

Billede nr. 5c og 5d

Frihøjden mellem faldunderlaget og underkant af gyngen skal mindst være 35 cm målt i hviletilstand på plant faldunderlag for enkeltbrugergynger. Her er der målt 33,5 cm.

Kilde:

DS/EN 1176-2:2017 punkt 4.2 – Frihøjde

Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 07:45



1 - 19. mar 2024, 12:56



2 - 19. mar 2024, 12:57

Sikkerhedsniveau

Ændret af Per Graversen, 19. mar 2024, 13:03

Emne 6

92666-2024-LP1 92666 - Ellebæk Ejerlaugh 3

Oversigts Billeder

Legetårn

Redskabet er vurderet ud fra følgende:

DS/EN 1176-1:2017- Generelle sikkerhedskrav

DS/EN 1176-3:2017 - Rutsjebaner

DS/EN 1176-7:2020 - Drift og vedligeholdelse

Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 07:45



1 - 19. mar 2024, 12:58



2 - 19. mar 2024, 12:58



3 - 19. mar 2024, 13:02

Stødområder

Billede nr. 6a

Manglende rutinemæssig vedligeholdelse.

Der ligger genstande i faldrummet.

Det er en del af den rutinemæssige vedligeholdelse, at det sikres, at faldrummet er fri for forhindringer.

Kilde:

DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.1 – Rutinemæssig vedligeholdelse

Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 07:45



1 - 19. mar 2024, 13:00

Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	

Ændret af Per Graversen, 19. mar 2024, 13:03

Emne 7

Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	

Emne 8

Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	

Emne 9

Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	

Emne 10

Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	

Emne 11

Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	

Emne 12

Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	

Emne 13

Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	

Emne 14

Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	

Sikkerhedsniveau	
Emne 15	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Dalux Field	Udskrevet 28. mar 2024, 07:45 Per Graversen



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

Certificering & Inspektion

Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
Tlf. +45 72 20 20 00
info@teknologisk.dk
www.teknologisk.dk

Legepladsinspektør

Certifikat nr. TI-23-LI-0133

Der tildes hermed personligt certifikat til:

Per Hastrup Graversen

Certifikatindehaveren har bestået den skriftlige eksamen, og tilegnet sig viden og praktisk erfaring vedrørende inspektion og sikkerhed på legepladser.

Baseret på:

DS/EN 1176 del 10 fra 2008

DS/EN 1176 del 11 fra 2014

DS/EN 1176 del 1-4 og del 6 fra 2017

DS/EN 1176 del 5 fra 2019

DS/EN 1176 del 7 fra 2020

Teknologisk Institut

Morten Ulletved
Faglig ansvarlig

Certifikatet er udstedt 1. gang den 26. maj 2022

Certifikatet er gyldigt fra den 1. april 2023 til den 31. marts 2024

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION

Vilkår:

Der er ikke modtaget skriftlige oplysninger om installation, funktion, inspektion og vedligeholdelse af legeredskaberne i henhold til EN 1176-1 punkt 6, medmindre andet er anført i rapporten.

Inspektionsrapporten gælder kun for de legepladsredskaber, der er vist i nærværende rapport. Inspektionen er foretaget i henhold til DS/EN 1176: del 1 – 3 og del 6 fra 2017 og DS/EN 1176 del 7 fra 2020

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i
EN 1176-1 annek D.
EN 1176-6 annek E.

Der er ikke foretaget statiske beregninger eller prøvninger i henhold til de relevante dele af DS/EN 1176-1 punkt 4.2.2 annek A, B, C.

Udgravning af løst materiale eller demontering af syntetiske faldunderlag vedr. stolper finder kun sted efter nærmere aftale.

Test og rapportering efter DS/EN 1176:2017 del 1 annek H, udføres ligeledes også kun efter nærmere aftale. Der er heller ikke foretaget prøvning i forhold til DS/EN 1176-2 til 5 annek B og C, DS/ EN 1176-6 annek B, C og D.

Legeredskaberne eller dele af disse demonteres ikke, medmindre dette aftales særskilt. Der er foretaget stikprøver med syl ved stolper i jord til konstatering af råd. Udgravning ved stolper finder kun sted efter nærmere aftale.

Imprægnering og træsort er ikke vurderet i henhold til EN 1176-1 punkt 4.1.3. Det er leverandøren der skal dokumentere, at standarden her er overholdt. Hvor inspektionen kræver anvendelse af stige, er der ud fra det der kunne iagttages fra terræn alene foretaget en vurdering.

Vurderingen af faldunderlaget:

Det er vurderet visuelt, at faldunderlaget har de fornødne stødabsorberende egenskaber, medmindre andet er oplyst i denne rapport. Test af faldunderlag kan udføres efter nærmere aftale.

Bemærk:

Ifølge DS/EN 1176:2017, del 2, pkt. 3.13 er dæksæder betegnet som gruppegyngesæder.

I dokument fra 3. marts 2020 udarbejdet af fortolkningspanelet og medlemmer af CEN/TC136/SC1 (N1439) er der foreslået følgende ændring: *"Vi anbefaler, at der tilføjes en undtagelse til EN 1176-2, punkt 4.4.1; Mindre dæksæder, op til en størrelse på 65 cm i diameter, betragtes ikke som værende gruppegyngesæder, og de accepteres at blive monteret med et andet gyngesæde i samme gyng-fag".*

Ovenstående anbefaling bliver fulgt ved inspektion af dækgyngesæder.

Information:

Vær opmærksom på:

Det oplyses herved, at ansvaret for legepladsens sikkerhed alene er ejerens.

Mærkning af redskaber:

På alle legeredskaber skal der være et skilt med følgende oplysninger:

- 1) Leverandørens navn og adresse, fremstillings år og produktnavn.
- 2) Angivelse af standardens nummer og udgivelsesår.
- 3) Markering af redskabets nedgravningsdybde (niveau – 0.)
- 4) Mærket skal være tydeligt og holdbart, og anbragt så oplysningerne kan læses fra terræn.