


92666-2024-LP2 92666 - Ellebæk Ejerlaugh 3

Projekt	Private legepladser	Oprettet af	Per Graversen
Sagsnr.	XXXX	Oprettet	19. mar 2024, 13:26
GPS-koordinat	56.376, 8.57147	Ændret af	Per Graversen
		Ændret	28. mar 2024, 06:57
		Status	Afsluttet



Dato for inspektion	19-03-2024
Ændret af Per Graversen, 19. mar 2024, 13:26	
Legepladsens Navn	
Den store legeplads	
Ændret af Per Graversen, 27. mar 2024, 07:58	

Praktisk info
Adresse
På det grønne område nær Emil Reesens Vej 121 7500 Holstebro
Ændret af Per Graversen, 27. mar 2024, 07:58



1 - 19. mar 2024, 13:06

92666-2024-LP2 92666 - Ellebæk Ejerlaugh 3

Legeplads ansvarlig

OK

Ejerlauget- ellebæk 3 Holstebro

Marianne Petersen
Riisagersvej 18. 7500 Holstebro
tlf. 60708967
Mail: powerinvi2@gmail.com

Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 06:57

92666-2024-LP2 92666 - Ellebæk Ejerlaugh 3

Status

Opsummering.

Der er 0 redskaber med mærket Rød
Der er 6 redskaber med mærket Gul
Der er 2 redskaber med mærket Grøn

Rød er redskaber hvor der er en eller flere afvigelser fra DS/EN 1176 der medfører et højt risikoniveau.
Gul er redskaber hvor der er en eller flere afvigelser fra DS/EN 1176 som giver et uønsket risikoniveau.
Grøn er redskaber med et acceptabelt sikkerhedsniveau.

Bemærk:

Vedhæftede Legepladsinspektør certifikat fra Teknologisk Institut har intet med ovennævnte risikovurdering at gøre.
Certifikatet fra Teknologisk Institut gælder udelukkende vurderingen af redskaberne i forhold til de aktuelle/gældende standarder.


Det påhviler den til enhver tid værende ejer at vedligeholde og reparere sine legepladser mv., så de til en hver tid opfylder bygningsreglementets krav og, at der dermed er en tilfredsstillende sikkerhed mod personskader, jf. byggeloven § 17.

Kilde:

Byggereglement kapitel 16. punkt 5 vejledninger

Næste rettidige årlige hoved inspektion er senest d. 19. marts 2025

Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 06:57



TI-23-LI-0133 legepladsinspektør.pdf



Årlig hovedinspektion - Ellebækejerlaug 3 (Den store legeplads).pdf

Emne 1

Oversigts Billeder	Legehus
Redskabet er vurderet ud fra følgende: DS/EN 1176-1:2017 - generelt DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse Ændret af Per Graversen, 27. mar 2024, 07:58	
	
1 - 19. mar 2024, 13:06	2 - 19. mar 2024, 13:06
	
3 - 19. mar 2024, 13:07	
Stødområder	
Tilstand	
Billede nr. 1a. Manglende korrigerende vedligeholdelse. redskabet er i stykker. Brættet er flækket. Kilde: DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.2 – Korrigerende vedligeholdelse Ændret af Per Graversen, 27. mar 2024, 07:58	
	
1 - 19. mar 2024, 13:07	

Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	

Ændret af Per Graversen, 27. mar 2024, 07:58

Emne 2

Oversigts Billeder	Sandkasse
--------------------	-----------

Redskabet er vurderet ud fra følgende:
DS/EN 1176-1:2017 - generelt
DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse
Ændret af Per Graversen, 27. mar 2024, 07:58



1 - 19. mar 2024, 13:07



2 - 19. mar 2024, 13:08

Stødområder	
Tilstand	

Billede nr. 2a.
Risiko for sårskader.
Der må ikke være udstikkende søm og skruer, som børnene kan komme til at rive sig på. Der er flere end de to viste.
Kilde:
DS/EN 1176-1:2017 punkt 4.2.5 – Redskabers finish

Billede nr. 2b.
Redskabet er ikke mærket korrekt. Skiltet kan ikke læses
Kilde:
DS/EN 1176-1:2017 punkt 7.1 – Identifikation af redskaber
Ændret af Per Graversen, 27. mar 2024, 07:58



1 - 19. mar 2024, 13:08



2

Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	

Ændret af Per Graversen, 27. mar 2024, 07:58

Emne 3

92666-2024-LP2 92666 - Ellebæk Ejerlaugh 3

Oversigts Billeder	Diverse
--------------------	---------

Redskabet er vurderet ud fra følgende:
DS/EN 1176-1:2017 - generelt
DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse

Billede nr. 1
Der er ikke konstateret nogen afvigelser i forhold til DS/EN 1176 på synstidspunktet. Udover manglende mærkning.

Ændret af Per Graversen, 27. mar 2024, 07:58



1 - 19. mar 2024, 13:09

Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	

Ændret af Per Graversen, 19. mar 2024, 13:26

Emne 4

92666-2024-LP2 92666 - Ellebæk Ejerlaugh 3

Oversigts Billeder

Rutschebane

Redskabet er vurderet ud fra følgende:

DS/EN 1176-1:2017- Generelle sikkerhedskrav

DS/EN 1176-3:2017 - Rutsjebaner

DS/EN 1176-7:2020 - Drift og vedligeholdelse

Information om redskabet:

Faldhøjde 53 cm.

Ændret af Per Graversen, 27. mar 2024, 07:58



1 - 19. mar 2024, 13:10



2 - 19. mar 2024, 13:10



3 - 19. mar 2024, 13:11

92666-2024-LP2 92666 - Ellebæk Ejerlaugh 3

Stødområder

Billede nr. 4.a

Manglende rutinemæssig vedligeholdelse.
der er mange små sten på gummimåtterne.

Det er en del af den rutinemæssige vedligeholdelse, at det sikres, at faldrummet er fri for forhindringer.

Kilde:

DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.1 – Rutinemæssig vedligeholdelse

Ændret af Per Graversen, 27. mar 2024, 07:58



1 - 19. mar 2024, 13:12

Tilstand

Billede nr. 4 b.

Metaldeler skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger eller have en overfladebehandling, der er det. Her er stålet rustet.

Kilde: DS/EN 1176-1:2017 punkt 4.1.4 - Metaller


Billede nr. 4 c

Manglende korrigerende vedligeholdelse.
Overligger sidder løs.

Kilde:

DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.2 – Korrigerende vedligeholdelse

Ændret af Per Graversen, 27. mar 2024, 07:58



1 - 19. mar 2024, 13:11



2 - 19. mar 2024, 14:16

Afskærmning og klemfælder

Sikkerhedsniveau

Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 06:57

Emne 5

Oversigts Billeder	Vippe, Dyr
Redskabet er vurderet ud fra følgende: DS/EN 1176-1:2017 – Generelle sikkerhedskrav DS/EN 1176-6:2017 – Vipper og vippedyr DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse Redskabet er ikke mærket korrekt. Kilde: DS/EN 1176-1:2017 punkt 7.1 – Identifikation af redskaber Information om redskabet: Den frifaldhøjde er 112 cm. <i>Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 06:57</i>	
	
1 - 19. mar 2024, 13:12	
Stødområder	

92666-2024-LP2 92666 - Ellebæk Ejerlaugh 3

Tilstand

Billede nr. 5a

Redskaber bør udformes således, at der ikke kan samle sig vand i dem, hvilket der her kan i bunden af dækket.

Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 punkt 4.2.1 – Generelt (Udformning og fremstilling)

Billede nr. 5b

Metaldeler skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger eller have en overfladebehandling, der er det.

Her er stålet rustet.

Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 punkt 4.1.4 - Metaller

Billede nr. 5c

Hjørner og kanter i det rum, som brugeren optager, skal afrundes med en radius på mindst 3 mm i afrundingen. Her er den ikke afrundet.

Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 punkt 4.2.5 – Redskabers finish

Billede nr. 5d

Redskabet er angrebet af råd.

Kilde: DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.2 - Korrigerende vedligeholdelse


Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 06:57




1 - 19. mar 2024, 13:14



2 - 19. mar 2024, 13:14



3 - 19. mar 2024, 13:16



4 - 19. mar 2024, 13:16



5 - 19. mar 2024, 13:18

Afskærmning og klemfælder

Sikkerhedsniveau

Ændret af Per Graversen, 19. mar 2024, 13:26

Emne 6

92666-2024-LP2 92666 - Ellebæk Ejerlaugh 3

Oversigts Billeder

Gynge

Redskabet er vurderet ud fra følgende:

DS/EN 1176-1:2017 – Generelle sikkerhedskrav

DS/EN 1176-2:2017 - Gynger

DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse

Der er ikke konstateret nogen afvigelser i forhold til DS/EN 1176 på synstidspunktet. Udover manglende mærkning.

Bemærk:

Ifølge DS/EN 1176:2017, del 2, pkt. 3.13 er dæksæder betegnet som gruppegynge-sæder.

I dokument fra 3. marts 2020 udarbejdet af fortolkningspanelet og medlemmer af CEN/TC136/SC1 (N1439) er der foreslået følgende ændring:

"Vi anbefaler, at der tilføjes en undtagelse til EN 1176-2, punkt 4.4.1; Mindre dæksæder, op til en størrelse på 65 cm i diameter, betragtes ikke som værende gruppegynge-sæder, og de accepteres at blive monteret med et andet gynge-sæde i samme gynge-fag".

Ovenstående anbefaling er fulgt ved inspektion af dette redskab.

Her er de 2 dæksæders diameter målt til at være ca. 52,5 cm og 53,5 cm.

Information om gyngen:

Gyngeophængshøjden er målt til 181 cm.

Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 06:57



1 - 25. mar 2024, 09:35



2 - 25. mar 2024, 09:35



3 - 25. mar 2024, 09:35



4 - 25. mar 2024, 09:35



5 - 25. mar 2024, 09:36



6 - 25. mar 2024, 09:36

Stødområder

Tilstand

Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 06:57



1 - 25. mar 2024, 09:37

Afskærmning og klemfælder

Sikkerhedsniveau

Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 06:57

Emne 7



Oversigts Billeder	Balancebom
--------------------	------------

Redskabet er vurderet ud fra følgende:
DS/EN 1176-1:2017 - generelt
DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse

Redskabet er ikke mærket korrekt.
Alle redskab skal være mærket tydeligt og holdbart så det kan ses fra jord niveau.
1. Producentens navn og adresse.
2. Redskabet identifikation og fremstillings år
3. Denne Europæiske standards nummer og udgivelses år dvs. EN 1176-1:2017.
4. Et nulpunkt.

Kilde:
DS/EN 1176-1:2017 punkt 7.1 – Identifikation af redskaber

Information om redskabet:
Faldhøjden er målt til 53 cm.

Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 06:57



1 - 19. mar 2024, 13:49


Stødområder
Tilstand

Billede nr. 7a
Ru overflader må ikke frembringe nogen fare for tilskadekomst. Her vurderes det at brugeren kan komme til skade.
Kilde:
DS/EN 1176-1:2017 punkt 4.2.5 – Redskabers finish

Billede nr. 7b
Redskabet er angrebet af råd.
Kilde: DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.2 - Korrigerende vedligeholdelse
Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 06:57



1 - 19. mar 2024, 13:50



2 - 19. mar 2024, 13:50

Afskærmning og klemfælder

Sikkerhedsniveau	
------------------	--

Ændret af Per Graversen, 19. mar 2024, 14:03

Emne 8

Oversigts Billeder	Klatrestativ
--------------------	--------------

Redskabet er vurderet ud fra følgende:
 DS/EN 1176-1:2017 - generelt
 DS/EN 1176-7:2020- Drift og vedligeholdelse

Billede nr. 1
 Redskabet er ikke mærket korrekt.
 Skiltet er ikke stemplet med opstillings år.
 Kilde:
 DS/EN 1176-1:2017 punkt 7.1 – Identifikation af redskaber

Information om redskabet:
 Faldhøjden er målt til 192 cm.

Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 06:57



1 - 19. mar 2024, 13:52




2 - 19. mar 2024, 13:53



3 - 19. mar 2024, 13:53

Stødområder	
-------------	--

92666-2024-LP2 92666 - Ellebæk Ejerlaugh 3

Tilstand	
Billede nr. 8a	
Der mangler en prop til afdækning af møtrik. Der er flere steder hvor der mangler en prop end den viste.	
Kilde:	
DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.1 – Rutinemæssig vedligeholdelse	
Billede nr. 8b	
Ståltove der anvendes til klatretove og klatrenet og hængetove mm, skal være beklædt med tråd så der ikke slides direkte på stålwirene i rebet. Her tovet så slidt at der slides direkte på stålwirene.	
Kilde:	
DS/EN 1176-1:2017 4.2.12.4- Ståltove.	
Ændret af Per Graversen, 28. mar 2024, 06:57	
	
1 - 19. mar 2024, 13:54	2 - 19. mar 2024, 14:04
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Ændret af Per Graversen, 19. mar 2024, 14:03	
Emne 9	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 10	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 11	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 12	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 13	

Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 14	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 15	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Dalux Field	Udskrevet 28. mar 2024, 07:50 Per Graversen



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

Certificering & Inspektion

Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
Tlf. +45 72 20 20 00
info@teknologisk.dk
www.teknologisk.dk

Legepladsinspektør

Certifikat nr. TI-23-LI-0133

Der tildeles hermed personligt certifikat til:

Per Hastrup Graversen

Certifikatindehaveren har bestået den skriftlige eksamen, og tilegnet sig viden og praktisk erfaring vedrørende inspektion og sikkerhed på legepladser.

Baseret på:

DS/EN 1176 del 10 fra 2008

DS/EN 1176 del 11 fra 2014

DS/EN 1176 del 1-4 og del 6 fra 2017

DS/EN 1176 del 5 fra 2019

DS/EN 1176 del 7 fra 2020

Teknologisk Institut

Morten Ulletved
Faglig ansvarlig

Certifikatet er udstedt 1. gang den 26. maj 2022

Certifikatet er gyldigt fra den 1. april 2023 til den 31. marts 2024

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION

Vilkår:

Der er ikke modtaget skriftlige oplysninger om installation, funktion, inspektion og vedligeholdelse af legeredskaberne i henhold til EN 1176-1 punkt 6, medmindre andet er anført i rapporten.

Inspektionsrapporten gælder kun for de legepladsredskaber, der er vist i nærværende rapport. Inspektionen er foretaget i henhold til DS/EN 1176: del 1 – 3 og del 6 fra 2017 og DS/EN 1176 del 7 fra 2020

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i
EN 1176-1 annek D.
EN 1176-6 annek E.

Der er ikke foretaget statiske beregninger eller prøvninger i henhold til de relevante dele af DS/EN 1176-1 punkt 4.2.2 annek A, B, C.

Udgravning af løst materiale eller demontering af syntetiske faldunderlag vedr. stolper finder kun sted efter nærmere aftale.
Test og rapportering efter DS/EN 1176:2017 del 1 annek H, ud- føres ligeledes også kun efter nærmere aftale. Der er heller ikke foretaget prøvning i forhold til DS/EN 1176-2 til 5 annek B og C, DS/ EN 1176-6 annek B, C og D.

Legeredskaberne eller dele af disse demonteres ikke, medmindre dette aftales særskilt. Der er foretaget stikprøver med syl ved stolper i jord til konstatering af råd. Udgravning ved stolper finder kun sted efter nærmere aftale.

Imprægnering og træsort er ikke vurderet i henhold til En 1176-1 punkt 4.1.3. Det er leverandøren der skal dokumentere, at standarden her er overholdt. Hvor inspektionen kræver anvendelse af stige, er der ud fra det der kunne iagttages fra terræn alene foretaget en vurdering.

Vurderingen af faldunderlaget:

Det er vurderet visuelt, at faldunderlaget har de fornødne stødabsorberende egenskaber, medmindre andet er oplyst i den- ne rapport. Test af faldunderlag kan udføres efter nærmere aftale.

Bemærk:

Ifølge DS/EN 1176:2017, del 2, pkt. 3.13 er dæksæder betegnet som gruppegynesæder.

I dokument fra 3. marts 2020 udarbejdet af fortolkningspanelet og medlemmer af CEN/TC136/SC1 (N1439) er der foreslået følgende ændring: *"Vi anbefaler, at der tilføjes en undtagelse til EN 1176-2, punkt 4.4.1; Mindre dæksæder, op til en størrelse på 65 cm i diameter, betragtes ikke som værende gruppegynesæder, og de accepteres at blive monteret med et andet gynesæde i samme gyng-fag".*

Ovenstående anbefaling bliver fulgt ved inspektion af dækgynesæder.

Information:

Vær opmærksom på:

Det oplyses herved, at ansvaret for legepladsens sikkerhed alene er ejerens.

Mærkning af redskaber:

På alle legeredskaber skal der være et skilt med følgende oplysninger:

- 1) Leverandørens navn og adresse, fremstillings år og produktnavn.
- 2) Angivelse af standardens nummer og udgivelsesår.
- 3) Markering af redskabets nedgravningsdybde (niveau – 0.)
- 4) Mærket skal være tydeligt og holdbart, og anbragt så oplysningerne kan læses fra terræn.